



Slijtage bovenzijde schroefdraad moer



Beschadiging schroefdraad spindel



Borging op uiteinde spindel ontbreekt



Houtworm in staander kraan



Taatspot schoon, staat vast en balken eronder stevig



Schoor staander en arm vervangen door te kleine schoor



Linksonder zit een stukje schroefdraad los



Bevestiging arm kraan vast, geen speling en geborgd



Taplaat zit met te kleine houtfretten vast

CONTROLEPUNTEN STEENKRAAN







